

Dostępność architektoniczna – Centrala

Bank Spółdzielczy w Łubnianach – Centrala

Adres: 46-024 Łubniany, ul. Osowska 1

Wejście do budynku i obszar kontroli

1. Budynek posiada jedno wejście główne, znajdujące się od strony ulicy Osowskiej, dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
2. Szerokość drzwi wejściowych pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim.
3. Drzwi wejściowe są dwuskrzydłowe, oszklone, wyposażone w samozamykacz, bez wspomagania otwierania, bez progów.

Opis dostępności

1. Budynek posiada dwie kondygnacje (parter i piętro), na drugą kondygnację (piętro) prowadzą schody (21 stopni), wyposażone w poręcz po lewej stronie.
2. W budynku brak schodowego dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych.
3. Budynek nie posiada windy.
4. Brak możliwości wjazdu wózkiem na drugą kondygnację (piętro).
5. Ogólnodostępna „Sala Operacyjna” obsługi klienta z 5 stanowiskami zlokalizowana na pierwszej kondygnacji, dostosowana jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
6. Stanowiska obsługi na „Sali Operacyjnej” posiadają obniżone lady, z wyjątkiem zabudowanego boksu kasowego.
7. Ogólnodostępne pomieszczenia „Zespołu Kredytów” zlokalizowane są na pierwszej kondygnacji (parterze)
8. Sekretariat oraz pomieszczenia Zarządu Banku znajdują się na drugiej kondygnacji (I piętro).
9. W budynku znajdują się toalety na pierwszej kondygnacji (parterze), ale nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań

1. W budynku nie ma dodatkowych udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących oraz słabosłyszących, tj. oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, opisów w języku Braille’a, pętli indukcyjnych.
2. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracowników, z którymi można skontaktować się osobiście po wejściu do budynku.

Informacja o miejscach i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

1. Przed budynkiem znajduje się duży, ogólnodostępny, pokryty kostką brukową, bezpłatny parking, który posiada wyznaczone jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych, odległości ok 11m od wejścia do banku

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Osoba z niepełnosprawnością ma prawo wstępu na teren obiektu z psem asystującym.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza migowego

Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego.